

**Sakkunnighetsbevis****Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2011-04-04

Diarienummer

4422,000 — 5991

1

Utfärdare

Ventilation & Sotningstjänst i Norden

Adressat

Attis LukinsLinta Gårdsväg 7A
168 74 BROMMA**Ekstrandsvägen 9
175 67 JÄRFÄLLA**

Byggnad Fastighetsbeteckning Skälby 63:43 Fastighetsadress Ekstrandsvägen 9 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Attis Lukins Ekstrandsvägen 9 175 67 JÄRFÄLLA	Brukare/Innehavare Attis Lukins Ekstrandsvägen 9 175 67 JÄRFÄLLA
Besiktningdatum 2011-04-04	Besiktningssman Ronny Gustavsson	Titel Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nyinstallation

Kanaler

Kanalnr Skorsten	Kanaltyp Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150mm mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme	
Provningsmetod Byggvägledning 6 VL41	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Ronny Gustavsson	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningdatum 2011-04-04	

Utlåtande för kanalnr**Besiktning av nyinstallerad braskamin med modulskorsten.**Braskamin: Wiking Atlantic.
Skorsten: Schiedel Permeter.

Vid besiktning noterades inga brister.

Installationen godkänd för eldning enligt braskaminens eldningsinstruktion.

Takskydd

Takskyddsbenämning Takskydd	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
Utlåtande Utvändig uppgång.		

Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejartekniker

Underskrift

Ronny Gustavsson

Besöksadress

Linta Gårdsväg 7A

Telefontid

Mån-fre 8:00-11:30 12:30-16:00

Telefon

08-583 576 80

Fax

08-583 516 80

PostGiro

4912856-4

BankGiro

976-3939

Organisationsnummer

556254-3172

e-post

info@vsna.se

Skattsedel

SE556254317201



Besiktningsprotokoll

Utskriftsdatum

2011-04-04

Diarienummer

4422,000 — 5991

2

Utfärdare

Ventilation & Sotningstjänst i Norden

Linta Gårdsväg 7A
168 74 BROMMA

Adressat

Attis Lukins

Ekstrandsvägen 9
175 67 JÄRFÄLLA

Byggnad Fastighetsbeteckning Skälby 63:43 Fastighetsadress Ekstrandsvägen 9 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Attis Lukins Ekstrandsvägen 9 175 67 JÄRFÄLLA	Brukare/Innehavare Attis Lukins Ekstrandsvägen 9 175 67 JÄRFÄLLA
Besiktningsdatum 2011-04-04	Besiktningsman Ronny Gustavsson	Titel Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Takskydd

Kanaler

Kanalnr Skorsten	Kanaltyp Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150mm mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme	
Provningmetod Byggvägledning 6 VL41	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats		Cirkulärt ☐
Besiktningsman Ronny Gustavsson	Titel Skorstensfejartekniker	Besiktningsdatum 2011-04-04		

Utlåtande för kanalnr

Besiktning av nyinstallerad braskamin med modulskorsten.

Braskamin: Wiking Atlantic.
Skorsten: Schiedel Permeter.

Vid besiktning noterades inga brister.

Installationen godkänd för eldning enligt braskaminens eldningsinstruktion.

Takskydd

Takskyddsbenämning Takskydd	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
--------------------------------	-----------	---

Utlåtande

Tidigare anmärkning angående avsaknad av glidskydd från brandskydsskontroll på öppenspis 2008-02-25 är åtgärdat.
Glidskydd finns.

Utvändig uppgång.

Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll				
Skorstensfejartekniker Ronny Gustavsson		Underskrift		
Besöksadress Linta Gårdsväg 7A Telefontid Mån-fre 8:00-11:30 12:30-16:00	Telefon 08-583 576 80 Fax 08-583 516 80	PostGiro 4912856-4 BankGiro 976-3939	Organisationsnummer 556254-3172 e-post info@vsna.se	Skattsedel SE556254317201



Ventilation & Sotningstjänst i Norden AB

Kvarnbacksvägen 30 C
168 74 BROMMA

Brandskyddsprotokoll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2008-02-26

Diarienummer
4422,000 — 1374 — 1

Utfärdare

Ventilation & Sotningstjänst i Norden AB

Kvarnbacksvägen 30 C
168 74 BROMMA
08-583 576 80

Adressat

Attis Lukins

Ekstrandsvägen 9
175 67 JÄRFÄLLA

Fastighet

Fastighetsbeteckning Skälby 63:43	Ägare Attis Lukins	Brukare/innehavare Attis Lukins
Fastighetsadress Ekstrandsvägen 9	Ekstrandsvägen 9 175 67 JÄRFÄLLA	Ekstrandsvägen 9 175 67 JÄRFÄLLA
Kontrolldatum 2008-02-25	Kontroll utförd av	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning					
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Contura Öppen spis	Kontrollfrist 8	Våning 1v	Placering Allrum	Utrymme Bostad
Bränsle					
Bränsleslag Ved					
Rök/avgaskanal					
Typ Metall	Fabrikat/modell	Benämning			

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,1	Glidskydd	1
	Glidskydd saknas för markstege	

Skorstensfejartekniker Andreas Lundkvist	Underskrift
---	-----------------

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egen 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.