



Åke Huss AB
Ventilation & Sotningstjänst
Backbrovägen 2
815 97 Tierp

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2017-05-19

Diarienummer

1440-311046-1

Utfärdare

Åke Huss AB
Ventilation & Sotningstjänst
Backbrovägen 2
815 91 TIERP
0293-504 37

Adressat

Karlsson Lars-Olof
Fiskvägen 15
81545 TIERP

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tierp 111:4	Ägare Karlsson Lars-Olof Fiskvägen 15 81545 TIERP	Brukare/Innehavare Karlsson Lars-Olof Fiskvägen 15 81545 TIERP
Fastighetsadress Fiskvägen 15		
Kontrolldatum 2017-05-19		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Okänt braskasset i öppenspis	Våning Källarvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag	Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2016-03-17	

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad tegel	Benämning
--------------	--------------------------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Thomas Sörling

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglertrösting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstotn. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.