

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Cederlöf's Bygg och Badrum

Byggeramikrådets behörighetsnummer 202002053

Org.nummer 890817-0031

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IF

Objekt Kronvägen 23B, Järfälla

Beställare Anders Göthberg

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-03-01

till 2021-04-13

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV
Dörrkarmen är monterad efter tätskiktet.

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Henrik Cederlöf

Våtrumsansvarig arbetsledare Henrik Cederlöf

Ort och datum Sigtuna 2021-04-13

Signerat via BankID av HENRIK CEDERLÖF

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

