

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2008-02-14

MÄTNINGEN UTFÖRD AT

LUKINS ATIS

Ekstrandsvägen 9

17567 JÄRFÄLLA

TELR. 087396483

UTSKRIFTSDATUM

2008-02-14

UPPDRAGSNR.

1301147:1

Rapportblad 1 (1)

LUKINS ATIS

Ekstrandsvägen 9

17567 JÄRFÄLLA

BESTÄLLARE

Järfälla kommun

RAPPORTMOTTAGARE

LUKINS ATIS

Järfälla kommun

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-11-19 – 2008-01-25.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2008-01-28. De mättes 2008-01-31.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Ekstrandsvägen 9, , 17567 JÄRFÄLLA

Fastighetsbeteckning: SKÄLBY 63:43

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Byggnadstyp:

Byggnadsår:

Ventilationstyp:

Radonåtgärdsförhållande:

Husgrundstyp:

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Atis Lukiks, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Rumstyp</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m³</u>
159205		Vardagsrum	Bottenplan	140 +/- 20
159204		Vardagsrum	1 trappa upp	210 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 170 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Per Nilsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se